

RÜCKRUF ZUM AUSTAUSCH: SALEWA HOT G2 BENT KARABINER/ ART.NR: 1557 NUR DIE SERIENNUMMERN 02 11 UND 03 11

Vom Rückruf betroffen sind die Karabiner Hot G2 Bent.

Die Merkmale der betroffenen Karabiner sind wie folgt:

Artikelnummer: 1557 Hot G2 Bent

Farbe: 0999/ rot

Produktionsseriennummern der betroffenen Hot G2 Bent Karabiner lauten:

02 11

03 11

Diese Nummern sind direkt neben den Angaben zur Bruchlast zu finden (siehe Abbildung) oder auf der gegenüberliegenden Seite des Karabiners gleich neben der Zertifizierungsnummer.

Der vorsorgliche Rückruf betrifft nur den einzelnen Karabiner. Original SALEWA Express-Sets wurden nicht mit den betroffenen Karabinern hergestellt. Daher sind Original SALEWA Express-Sets NICHT betroffen.

Der Hintergrund:

SALEWA führt regelmäßig Tests für Sicherheitsprodukte durch, um höchste Qualität und Sicherheit zu gewähren. Im Rahmen dieser Tests wurden Karabiner auf ihre Belastbarkeit getestet. Dabei wiesen die Karabiner Hot G2 Bent in ihrer Bruchlast Abweichungen zu den Normwerten auf.

Wichtig: Der Test wurde unter äußerst extremen Bedingungen durchgeführt, die in der Praxis eher unwahrscheinlich sind. Um jegliche Risiken für den Anwender auszuschließen, entschied SALEWA, alle Hot G2 Bent Karabiner mit den genannten Seriennummern vorsorglich vom Markt zu nehmen.

Wir bitten die Inhaber der Karabiner, mit einem SALEWA-Fachhändler oder der SALEWA Sportgeräte GmbH Kontakt aufzunehmen. Die betroffenen Karabiner laut Beschreibung werden umgehend durch neue Karabiner ersetzt.

Hinweis: Es werden ausschließlich Hot G2 Bent Karabiner mit den oben aufgeführten Produktionsseriennummern ausgetauscht. Alle anderen Karabiner tangiert dieser Rückruf NICHT.



Für Rückfragen: SALEWA Sportgeräte GmbH, Hotline (von 9.00 bis 16.00) 089-90993 120, Email: recall@salewa.com
Alle weiteren Infos zu der Rückrufaktion unter www.salewa.com.