



## SICHERHEITSWARNUNG

### K2 Sports Europe GmbH empfiehlt Besitzern von Float-Airbags den Austausch der Auslöseeinheit

Besitzern eines in der Saison 2011/12 oder 2012/13 ausgelieferten Float-Airbags von Backcountry Access (BCA) wird empfohlen, bei BCA eine neue Auslöseeinheit für ihren Float-Airbag anzufordern. Diese Sicherheitswarnung gilt für Float-Rucksäcke des Typs Float 30, Float 18, Float 36, Float 22, Float 32 und Float Throttle. Betroffen sind Auslöseeinheiten der Chargen A bis E (siehe Auslösegriff) mit einem metallischen E-Clip zwischen der Abdeckung des Auslösekabels und dem Auslösekabel (siehe Abbildungen 1–3).

Abb. 1



Float 30 vor 2011

Kein Austausch erforderlich

Abb. 2



E-Clip aus Metall 2011-2013

AUSTAUSCH ERFORDERLICH

Abb. 3



Upgrade 2013

Kein Austausch erforderlich

BCA hat eine kleine Anzahl Garantierücksendungen erhalten, bei denen sich der Sicherungsring (E-Clip) an der Auslöseeinheit vom Auslösekabel gelöst hat. Der E-Clip kann sich beim Anschließen und Entkoppeln der Auslöseeinheit an die Druckluftflasche versehentlich lösen. In diesem Fall löst der Airbag möglicherweise nicht korrekt aus, wenn der Auslösegriff gezogen wird.

Um kostenfrei eine neue Auslöseeinheit zu erhalten, senden Sie bitte eine E-Mail an [BCAtrigger@k2sports.de](mailto:BCAtrigger@k2sports.de) und geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen, die Versandadresse und das Rucksack-Modell an, dessen Auslöseeinheit ausgetauscht werden soll. Bei Fragen erreichen Sie uns telefonisch unter der 0800 - 77 13 457 (gebührenfrei aus Deutschland) oder unter +49 - 6232 - 314 55 18.

Die neue Auslöseeinheit ist standardmäßig in allen Airbags der Saison 2013/2014 verbaut und verwendet eine Sechskant-Sicherung anstelle eines E-Clips.

Zusätzlich zum Austausch der Auslöseeinheit empfiehlt BCA allen Besitzern eines Float-Airbags, ihr Airbag-System vor jedem Einsatz im Gelände komplett zu prüfen. Dies umfasst die Überprüfung des Drucks in der Druckflasche, des Auslösestifts und der Abdeckungen. Außerdem sollte der Float-Airbag einmal pro Jahr ausgelöst werden um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert und der Nutzer mit dem System vertraut ist.