

C.A.M.P. SpA
Quality System Manager
(Antonio Codega)

PRODUKT RÜCKRUF

Cassin BLADE RUNNER Steigeisen
Art-Nr. 037801 Größe 1 & 037803 Größe 2


Cassin BLADE RUNNER ALPINE Steigeisen
Art-Nr. 037802 Größe 1 & 037804 Größe 2



Wenn du ein Paar **Blade Runner** oder **Blade Runner Alpine** (siehe Bild) gekauft hast bitten wir dich diese **nicht mehr zu benutzen und zum Händler wo es gekauft wurde zurück zu bringen**. Dort wirst du alle weiteren Informationen bezüglich der Abwicklung und des Austausches deines Steigeisens erhalten.

Problembeschreibung: Es besteht die Gefahr eines Ermüdungsbruches an der äußeren Aufnahme der wechselbaren Frontzacken. Solch ein Bruch kann nach langer Belastung und vielen Benutzungen auftreten.

Hier kann der
Bruch zustande
kommen



Wechselbare
Frontzacken

Vielen Dank für Ihre Kooperation.