

Sicherheitswarnung für Edelstahlumlenker der Marke FIXE - Climbing

An die Betreiber von künstlichen Kletteranlagen und Verantwortliche von Klettergärten

Bei einem Ablassvorgang an der Außenwand einer DAV-Kellerhalle ist ein Kettenglied einer FIXE Umlenkeinrichtung aus Edelstahl gebrochen. Bei einer Überprüfung aller anderen Umlenkketten an der Außenwand dieser Kletterhalle sind einige weitere Risse in Kettengliedern entdeckt worden. Die betroffenen Umlenkketten sind seit zwei Jahren im Einsatz. Deshalb raten wir Ihnen dringend, alle ihre Edelstahlumlenketten von FIXE zu überprüfen: Weisen sie Risse auf? Sind sie angerostet?

Sollten einzelne Kettenglieder auch nur leicht korrodiert sein, besteht die Gefahr, dass sie unvermittelt brechen, auch bei geringer Belastung. Die korrodierten Umlenkeinrichtungen aus Edelstahl müssen **umgehend** ausgetauscht werden.



Bei den betroffenen Umlenkketten handelt es sich um die hier abgebildeten Produkte. In der Edelstahlausführung werden sie üblicherweise an den Außenkletterwänden von Kletterhallen und in Klettergärten eingesetzt. Nach jetzigem Kenntnisstand ist nur die Edelstahlausführung, nicht die verzinkte Ausführung betroffen.

Bei Rückfragen setzen Sie sich bitte mit Ihrem Kletterwandhersteller oder mit der Handelsagentur Friedering in Verbindung. Friedering vertreibt FIXE Produkte in Deutschland. Kontakt: Wolfgang Friedering, 0871/43097-198, kontakt@agentur-friedering.de

Deutscher Alpenverein, 28. Juli 2015
Elias Hitthaler
elias.hitthaler@alpenverein.de
089/14003-43